HOOLDUSJUHEND KLAASPIIRDED ja KÄSIPUUD

Klaaside hooldusjuhend

1. Klaasipinda tuleb regulaarselt vastavalt määrdumisastmele puhastada.

2. Klaaside pindu tuleb puhastada rohke selge veega ja pehme riidelapi või svammiga, mis ei sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid võõrartikleid. Kasutada võib ka müügil olevaid spetsiaalselt klaasile mõeldud puhastusvahendeid.

3. Reeglina talub klaasipind hästi neutraalseid või nõrgalt happelisi pesuvahendeid; klaasipinda kahjustavad leeliselised vahendid. (PH tase 7 on neutraalne; 0-6,9 on happeline ja 7,1-14 on aluseline) Mida väiksem on happelise või mida suurem on aluselise vahendi PH tase, seda söövitavam on aine.

4. Rasva, õli ja tihendusainete jääkprodukte võib eemaldada mitteagressiivsete alkoholi-baasil valmistatud pihustavate lahustite (nagu näit. Piiritus, isopropanool jms.) abil. Seejärel tuleb pinnad loputada rohke puhta veega.

5. Värvi, tsemendi, betoonisegude jms. jäägid tuleb klaasi pinnalt eemaldada koheselt – enne nende kuivamist.

6. Väikeste raskestieemalduvate jääkide käsitlemine abrasiivide, terasvilla või ziletitera abil on mõeldav, kui toimida ülima ettevaatlikkusega, hoides ziletitera klaasipinna suhtes tasanurga all.

7. MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI TERAVATE VÕI ABRASIIVSETE ESEMETEGA KLAASI PUHASTAMIST RAKENDADA KOGU KLAASI PINNA SUHTES!!!

8. Klaas on äärmiselt tundlik keevitus- ja lõikussädemete suhtes. Klaas, mille pinnale satub nimetatud osakesi, on jäädavalt KAHJUSTUNUD!!! Seetõttu tuleb hoolega vältida nimetatud tööde teostamist klaasi läheduses.

9. Otse vastu klaasi (eelkõige kehtib klaaspaketi puhul) pinda ei tohi paigaldada mitteläbipaistvaid esemeid – näiteks must kile, ribikardinad jms – klaaside vahele peab jätma õhuvahe, kuna võib tekkida termiline reaktsioon, klaas võib kuumeneda ja puruneda.

Käsipuude ja metallpiirete hooldusjuhend.

1. **Metallist** valmistatud ja **värvitud piirete** ning **käsipuude** puhastamiseks võib kasutada üldpuhastusaineid. Keelatud on kasutada tugevaid söövitavaid, lahustavaid ja abrasiivseid aineid ja/või vahendeid. Ainete PH tase peab olema vahemikus 5-9. Samuiti on keelatud kasutada tugevat mehhaanilist hõõrumist ja kraapimist teravate riistadega.

2. Kui **piirded ja käsipuud** on valmistatud **roostevaba terasest**, siis sellest materjalist tooted takistavad mikroorganismide paljunemist kuid kord aastas vastavalt määrdumisastmele vajadusel ka tihedamini, tuleb neid pughastada. Puhastamiseks võib kasutada üldpuhastusaineid või spetsiaalselt R/V pindadele ettenähtud aineid. Spetsiaalsed ained on vajalikud, kui detailide pinnale jäävad visuaalselt hõirivad laigud, mis võivad tekkida üldpuhastusaineid kasutades. Spets vahendeid võib hankida R/V teraste töötlemisvahendeid turutavatest ettevõtetest (nt www.polgent.ee) ja köögitehnika puhastuvahendeid turustavatest ettevõtetest (nt www.farmos.ee) . Hangitud ainete kasutusjuhendid annavad juba ainete müüjad ise. Vahendite pealekandmiseks kasutada puhast pehmet lappi või käsna. Soovitav on käsi kaitsta kummikinnastega. Kellatud on kasutada tugevaid söövitavaid ja abrasiivseid aineid ning vahendeid. Ainete PH tase peab olema 5-9. Samuti on keelatud kasutada tugevat mehhaanilist hõõrumist ja kraapimist teravate puhastusriistadega.

3. Kui käsipuud on valmistatud naturaalsest **puidust ning asuvad sisetingimustes**, siis vähemalt kord aastas vastavalt määrdumisastmele vajadusel ka tihedamini tuleb neid puhastada. Käsipuud on kaetud määrdumise ja niiskuse kaitseks naturaalse õlivahaga. Puidust pindu tuleb puhastada leige seebiveega ja niiske pehme lapiga. Vähemalt korda aastas, või pärast põhjalikku puhastust tuleb puidust käsipuud uuesti katta õlivahaga (nt. Tikkurila Valtti Puuõli).

4. Kui käsipuud on valmistatud naturaalsest **puidust ning asuvad välistingimustes** siis vähemalt kord aastas või ka tihedamini tuleb neid hooldada. Käsipuud on kaetud ilmastiku eest kaitsva lakiga Tikkurila Unica Super 20. Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm ja laki uuesti üle. Unica Super lakiga lakitud pinnad võib hoolduslakkida Unica Super lakiga või sama tüüpi lahustipõhise lakiga. Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 70%. Mitte lakkida ereda päisesevalguse käes või niiske ja külma ilmaga. Ajasta lakkimine nii, et lakikiht jõuaks kuivada enne õhtukaste tekkimist.

Palkon OÜ